



INDAGINE CIVICA SULLA SITUAZIONE STRUTTURALE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI FEBBRAIO2017¹

SCHEDA PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E
PROVINCIALI

Amministrazione Comunale di *MAGNAGO*

Nome e cognome intervistato *GEOM. CASATI ENRICO*

Ruolo/Funzione nell' Ente *RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E
PROTEZIONE CIVILE*

Denominazione edificio scolastico *ISTITUTO COMPRENSIVO -* **SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO "DON L. MILANI"**

Indirizzo dell' edificio *VIA DON MILANI N. 3*

Tipologia di scuola

IC Infanzia Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado
Altro _____

Città *MAGNAGO* **Provincia** *MILANO* **Regione** *LOMBARDIA*

Popolazione scolastica presente nell' anno in corso (2016-2017):

Studenti **/211/** Docenti **/27/** Personale non docente **/11/** ANNO SCOLASTICO **2016/2017**

Studenti **/202/** Docenti **/26/** Personale non docente **/11/** ANNO SCOLASTICO **2017/2018**

1 Qual è l' anno di costruzione dell' edificio scolastico?

Specificare anno **/1982/** / oppure prima 1971 /___/ post 1971 /___/ LOTTO 1°

Specificare anno **/1985/** / oppure prima 1971 /___/ post 1971 /___/ LOTTO 2°

1b. L' edificio è stato sottoposto a verifica secondo la Direttiva 2007/60/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49, che introduce lo strumento di pianificazione e programmazione denominato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e del P.A.I. ai sensi della L.183/1989 e D.L. n. 180/1998?

¹Va compilata una scheda per ciascun edificio scolastico.

Sì No Non so

1b.1 Se sì, in quale anno / ____ /

1b.2 Se sì, quale è il livello di pericolosità rilevato? / ____ /

1b.3 Se sì, qual è l' esito della verifica (allegare il documento ove possibile)

1b.4 Se no, per quale motivo?

Il Comune non ha un reticolo idrico con aree soggette a esondazioni da parte dei corsi d' acqua

2 L' edificio è stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ai sensi dell' art. 2, comma 3, dell' OPCM 3274/2003

Sì No Non so

2.1 Se sì, in quale anno / ____ /

2.2 Se sì, quale è l' indice di vulnerabilità rilevato? / ____ /

2.3 Se sì, qual è l' esito della verifica? (allegare il documento ove possibile)

2.4 Se no, per quale motivo?

Il Comune di Magnago ricade in zona sismica 4, ovvero a basso rischio sismico. Le verifiche degli edifici strategici verranno avviate a partire dal 2018

3 Sono stati effettuati studi di micro zonazione sismica sul territorio dove è ubicato l' edificio scolastico?

Sì No Non so

Se sì, con quale esito?

4 L' edificio è stato migliorato sismicamente?

Sì No Non so

4.1 Se sì, specificare l' anno in cui è stato fatto / ____ /

5 L' edificio è stato adeguato sismicamente?

Sì No Non so

5.1 Se sì, specificare l' anno in cui è stato fatto / ____ /

6 A seguito degli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 si è provveduto a effettuare una valutazione di agibilità post sismica?

6.1 Agosto 2016 Sì No

Se sì, l' esito è stato _____

6.2 Ottobre 2016 Sì No

Se sì, l' esito è stato _____

6.3 Gennaio 2017 Sì No

Se sì, l' esito è stato _____

7 Gli esiti della verifica di agibilità dopo gli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 sono stati resi pubblici?

Sì No Solo in parte

7.1 Se sì, tramite:

Sito Comune A mezzo stampa/media Incontri pubblici

Altro _____

8 Ha disposto la chiusura dell' edificio dopo gli eventi sismici suddetti o dopo gli eventi meteorologici di questi ultimi mesi?

Agosto 2016 Sì No Se sì, per quanti giorni

/ _____ /

Ottobre 2016 Sì No Se sì, per quanti giorni

/ _____ /

Gennaio 2017 Sì No Se sì, per quanti giorni

/ _____ /

Altro _____ Sì No Se sì, per quanti giorni

/ _____ /

Altro _____ Sì No Se sì, per quanti giorni

/ _____ /

9 Se l' edificio è stato costruito successivamente al 1970, è in possesso del certificato di agibilità statica?

Sì No Non so

9.1 Se sì, a quale anno risale il certificato di agibilità statica? Anno /1976/

10 L' edificio è stato sottoposto a collaudo statico?

Sì No Non so

10.1 Se sì, con quale esito? 'COLLAUDATO'

11 E' stata fatta richiesta per realizzare l' indagine diagnostica di solai e controsoffitti per la scuola in oggetto? (Legge 107, 2015)

Sì No Non so

11.1 Se sì, è già stata realizzata e con quale esito?

Segnalazione di interventi localizzati di rimozione e ripristino intonaco. Eseguiti nell' anno 2016.

12 L' edificio è in possesso della certificazione di prevenzione incendi?

Sì No Non so

12.1 Se no, sono stati realizzati alcuni di questi provvedimenti?

Esistenza di almeno due vie di uscita per piano

Aperture con porta antipanico per ciascun piano della scuola

Esistenza scale anti incendio per edificio a più piani

Esistenza del visto di conformità per l' impianto elettrico

Esistenza interruttore generale

Esistenza di un impianto elettrico di sicurezza

Esistenza rete idranti

13 L' edificio è in possesso della certificazione di agibilità igienico – sanitaria?

Sì No Non so

14 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio nel 2016?

Sì No Non so

14.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente Sì dopo 6 mesi No Non so

15 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio nel 2016?

Sì No Non so

15.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente Sì dopo 6 mesi No Non so

16 Sono stati previsti per l' anno 2017 interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio scolastico?

Sì No Non so

16.1 Se sì, di quale entità economica? €31.878,00/

17 Sono stati previsti per l' anno 2017 interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio scolastico?

Sì No

17.1. Se sì di quale entità economica? € _____ /

17.2 Se sì, per quale tipo di intervento?

18 Si è sentito preparato a gestire le diverse emergenze successive ai recenti eventi sismici e/o metereologici?

Sì No In parte

19 Se non ha risposto affermativamente, quali i problemi emersi e di cosa avrebbe avuto bisogno?
