


- Legenda**
- Soggiacenza Falda [m]
 - Classi di Fattibilità Geologica**
 - Pozzi Acq. - Tutela Assoluta (R=10m)
 - Vincolo Pozzi
 - Fattibilità con consistenti limitazioni, 3a
 - Fattibilità con consistenti limitazioni, 3b
 - Fattibilità con consistenti limitazioni, 3c
 - Fattibilità con consistenti limitazioni, 3c'
 - Fattibilità con consistenti limitazioni, 3d
 - Fattibilità con modeste limitazioni, 2

Rev	Data	Elaborato	Progettato	Autorizzato	Descrizione
PROGETTAZIONE ESTERNA		AidA Associazione Ingegneri dell'Acqua Via Legione Antonini, 140 36100 Vicenza Tel 0444 327788 aida.associati@gmail.com - www.aidassociati.it		STUDIO ESTERNO	
Riferimenti Progetto		Anno	Tavola N°	Rev.	Scala
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		2019	001	A	1:7'500
Tavola N°		1			
FILE					
Codice ISTAT Comune	Tipo Intervento	Progetto/Preventivo	Numero	Anno	Tavola N°
015131	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	PRL	DOCSEMP	19	001
COMMITTENTE		CAP HOLDING S.p.A Via del Mulino, 2 20090 ASSAGO (MI) Tel. 02 825021 - www.capholding.it info@gruppoicap.it		Tavola N°	
AUTORIZZATO		Area Tecnica:		1	



CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

DESCRIZ_1	FATTORI_PE	DESCR_FATT
3c	Contaminazione potenziale dei suoli. Degrado ambientale dei luoghi	Fattibilità con consistenti limitazioni
3c'	Contaminazione potenziale dei suoli. Degrado ambientale dei luoghi	Fattibilità con consistenti limitazioni
3a	Degrado morfologico delle aree. Aumento del grado di vulnerabilità per asportazione dei suoli. Possibilità di riempimento e ripristino morfologico con terreni litologicamente disomogenei, di natura non nota.	Fattibilità con consistenti limitazioni
3a	Degrado morfologico delle aree. Aumento del grado di vulnerabilità per asportazione dei suoli. Possibilità di riempimento e ripristino morfologico con terreni litologicamente disomogenei, di natura non nota.	Fattibilità con consistenti limitazioni
3b	Possibile presenza di terreni e materiali disomogenei e con caratteristiche geotecniche non note. Possibile contaminazione dei suoli.	Fattibilità con consistenti limitazioni
3b	Possibile presenza di terreni e materiali disomogenei e con caratteristiche geotecniche non note. Possibile contaminazione dei suoli.	Fattibilità con consistenti limitazioni
3d	Contaminazione potenziale dei suoli. Degrado ambientale dei luoghi	Fattibilità con consistenti limitazioni
3d	Contaminazione potenziale dei suoli. Degrado ambientale dei luoghi	Fattibilità con consistenti limitazioni
3c	Contaminazione potenziale dei suoli. Degrado ambientale dei luoghi	Fattibilità con consistenti limitazioni
3c	Contaminazione potenziale dei suoli. Degrado ambientale dei luoghi	Fattibilità con consistenti limitazioni
2	Terreni da mediamente addensati con buone caratteristiche geotecniche; possibile presenza di terreni fini superficiali entro 1-2 m di profondità. Vulnerabilità dell'acquifero di grado elevato	Fattibilità con modeste limitazioni
2	Terreni da mediamente addensati con buone caratteristiche geotecniche; possibile presenza di terreni fini superficiali entro 1-2 m di profondità. Vulnerabilità dell'acquifero di grado elevato	Fattibilità con modeste limitazioni
2	Terreni da mediamente addensati con buone caratteristiche geotecniche; possibile presenza di terreni fini superficiali entro 1-2 m di profondità. Vulnerabilità dell'acquifero di grado elevato	Fattibilità con modeste limitazioni
3a	Degrado morfologico delle aree. Aumento del grado di vulnerabilità per asportazione dei suoli. Possibilità di riempimento e ripristino morfologico con terreni litologicamente disomogenei, di natura non nota.	Fattibilità con consistenti limitazioni
3b	Possibile presenza di terreni e materiali disomogenei e con caratteristiche geotecniche non note. Possibile contaminazione dei suoli.	Fattibilità con consistenti limitazioni
3b	Possibile presenza di terreni e materiali disomogenei e con caratteristiche geotecniche non note. Possibile contaminazione dei suoli.	Fattibilità con consistenti limitazioni
3d	Contaminazione potenziale dei suoli.	Fattibilità con consistenti limitazioni
3c	Contaminazione potenziale dei suoli. Degrado ambientale dei luoghi	Fattibilità con consistenti limitazioni
3b	Possibile presenza di terreni e materiali disomogenei e con caratteristiche geotecniche non note. Possibile contaminazione dei suoli.	Fattibilità con consistenti limitazioni
3c	Contaminazione potenziale dei suoli. Degrado ambientale dei luoghi	Fattibilità con consistenti limitazioni

